



TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - tanit@tanit.com.ar

PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS

[SIN IMAGEN](#)

KIT-002

KIT CIERRE LATERAL

Familia: [Kits de Cierre](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [FLAMIA](#), [METALES DEL TALAR](#), [ALUAR](#)

Línea: [ROTONDA 700 COUNTRY](#), [ROTONDA 640 FUSION](#), [HA62](#),
[NOVISSIMA](#), [ACTUAL](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)

[SIN IMAGEN](#)

KIT-011

KITS CIERRE

LATERAL

Familia: [Kits de Cierre](#)

Extrusora: [FLAMIA](#)

Línea: [NOVISSIMA](#)

[SIN IMAGEN](#)

MEC-085


MECANISMO

MULTIPUNTO

Familia: [Mecanismos Multipunto](#)

Extrusora: [FLAMIA](#)

Línea: [AT-PREMIUN](#), [NOVISSIMA](#)



T-126 / AA-688

TAPON CRUCE DE HOJAS

Familia: [Cruce de hojas](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [FLAMIA](#), [ALUAR](#)

Línea: [HA62](#), [NOVISSIMA](#), [A30](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)




TA-E61

ESCUADRA TENSORA

Familia: [Escuadras Tensoras](#)

Extrusora: [FLAMIA](#)

Línea: [EUROPA 60](#), [CLASICA 60](#), [NOVISSIMA](#)



TA-E70/8 - TA-E70/10 (AA-666)

ESCUADRA TENSORA

Familia: [Escuadras Tensoras](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [FLAMIA](#), [ALUAR](#)

Línea: [HA62](#), [EUROPA 60](#), [CLASICA 60](#), [CLASICA](#), [NOVISSIMA](#), [ALTEZZA](#), [A40](#), [VESTA](#), [A30](#), [MODENA 2](#)